

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» августа 2024 г., 70240063169011754240

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление федеральной  
противопожарной службы № 8 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» августа 2024 г., № 2408/700-70/285/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Томская, г Северск, ул Транспортная, Дом 8, 83823779001, e-mail: kanc@su8.70.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен:** « 28 » августа 2024 г., учетный номер 70240063169011754240.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Томская, г Северск, ул Чапаева, Дом 22

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 78", ИНН 7024015680, адрес юридического лица: 636013, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ,  
СЕВЕРСК, ЧАПАЕВА УЛИЦА, 22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи систем речевого оповещения пожарных «Орфей» с малогабаритными резервными источниками питания «МБИ-12», расположенными в коридорах 1-4 этажей (п. 13.14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.12.45 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:  
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:  
31.12.2027.
2. Питание электроприемников СПС осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР (п. 14.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:  
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.



**Срок устранения нарушения:**  
31.12.2027

3. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (см. Таблицу 1) (п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009; Таблица 1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003"; п. 3.15 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"; СНиП СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Нарушенное обязательное требование:**  
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**  
31.12.2027
4. Питание электроприемников СОУЭ осуществлено не от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР (п. 14.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Нарушенное обязательное требование:**  
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**  
31.12.2027
5. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи пульта контроля и управления охранно-пожарным «С2000» с резервным источником питания «РИП-12», расположенный в помещении пожарного поста; системой речевого оповещения пожарной «Орфей», расположенная в коридорах 1-4 этажей (п. 13.14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.12.45 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Нарушенное обязательное требование:**  
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**  
31.12.2027
6. Система пожарной сигнализации не обеспечивает своевременное обнаружение пожара. Внутренняя лестница открытого типа не оснащена системой пожарной сигнализации в соответствии с Таблицей А3 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п.4 НПБ 110-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"; п. А4 Приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Нарушенное обязательное требование:**  
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**  
31.12.2027
7. Размещение дымовых пожарных извещателей произведено без учета воздушных потоков, вызываемых вытяжной вентиляцией, а именно: расстояние до вентиляционного отверстия менее 1м (помещение кабинет директора 2 этаж) (п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; п. 13.3.6 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.6 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.19 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**



Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

31.12.2027

8. В местах прохождения кабельных линий, электропроводок СПС через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (п. 12.57 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; часть 7 статьи 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

31.12.2027

9. Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемых помещениях повсеместно не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов (п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ч.6 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

31.12.2027

10. Настенные речевые оповещатели размещены без учета расстояния от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм, коридоры 1-4 этаж, подвал (п. 4.4 СП 3.13130.2009 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 3.17 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях").

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

31.12.2027

11. В местах расположения компонентов приборов приемно-контрольных и приборов управления, расположенных в помещении пожарного поста (1 этаж), допущена совместная прокладка соединительных линий системы пожарной сигнализации напряжение до 60В с линиями с напряжением более 110В в одной замкнутой конструкции (п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.66 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ч. 3, ч. 4 ст.51 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 4, Глава 14, Статья 51. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

31.12.2027

